

Dimensionsområde

G 1/2-G 2

Material

Varierande

Användningsområde

Detta dokument beskriver våra tillbehör och reservdelar gångbara till vårt sortiment av mässingskulventiler.

Tillbehör och varianter

Vred, spak, spak i rostfritt, låsning, spindelförlängning och kopplingar.

Alternativa ventiler:

Se 3600/3601/3602/3605/3606/3700/3701/3702 för ventiler med invändig gänga.

Se 3611/3711 för ventiler med lödkopplingar.

Se 3613/3614/3713/3714 för ventiler med klämringsskoppling.

Se 3712 för ventiler med presspex kopplingar.


Se 3616/3716 för ventiler med släta pressändar.

Märkning

Spak har Armatec logo.

Spak med grått överdrag används normalt för 36xx serien.


Spak med blått överdrag används normalt för 37xx serien.




AT 3700




AT 3700V




AT 3712



AT 3713




AT 3712



AT 3713



AT 3714



AT 3716



AT 3713



AT 3714



AT 3716

Beställningsnyckel

Ventiltyp	Består av		
	Ventil	Mutter	Anslutning
3711-12	3711UK1 0	5471-10 Mutter (2st)	5472-12 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-15	3711UK1 5	5471-15 Mutter (2st)	5472-15 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-18	3711UK2 0	5471-20 Mutter (2st)	5472-18 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-22	3711UK2 0	5471-20 Mutter (2st)	5472-22 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-28	3711UK2 5	5471-25 Mutter (2st)	5472-28 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-35	3711UK3 2	5471-32 Mutter (2st)	5472-35 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-42	3711UK4 0	5471-40 Mutter (2st)	5472-42 Blyfri lödhylsa (2st)
3711-54	3711UK5 0	5471-50 Mutter (2st)	5472-54 Blyfri lödhylsa (2st)
3711V42	3711UK4 0	5471-40 Mutter (2st)	5472-42 Blyfri lödhylsa (2st)
3711V54	3711UK5 0	5471-50 Mutter (2st)	5472-54 Blyfri lödhylsa (2st)
3716-12	3711UK1 0	5471-10 Mutter (2st)	5474-12 Blyfri slät pressända (2st)
3716-15	3711UK1 5	5471-15 Mutter (2st)	5474-15 Blyfri slät pressända (2st)
3716-18	3711UK2 0	5471-20 Mutter (2st)	5474-18 Blyfri slät pressända (2st)
3716-22	3711UK2 0	5471-20 Mutter (2st)	5474-22 Blyfri slät pressända (2st)
3716-28	3711UK2 5	5471-25 Mutter (2st)	5474-28 Blyfri slät pressända (2st)
3716-35	3711UK3 2	5471-32 Mutter (2st)	5474-35 Blyfri slät pressända (2st)
3716-42	3711UK4 0	5471-40 Mutter (2st)	5474-42 Blyfri slät pressända (2st)
3716-54	3711UK5 0	5471-50 Mutter (2st)	5474-54 Blyfri slät pressända (2st)
3716V42	3711UK4 0	5471-40 Mutter (2st)	5474-42 Blyfri slät pressända (2st)
3716V54	3711UK5 0	5471-50 Mutter (2st)	5474-54 Blyfri slät pressända (2st)