

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Utsignal Visuelt | Anslutning Gjenget & Klips | Ex-Type ATEX | Sikkerhet SIL2 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|

Beskrivelse

Termometere har en enkel, robust og driftssikker konstruksjon. Det kreves ingen ekstern strømforsyning for å fungere. Bi-metall-systemer eller gasstrykk-fjærsystemer er vanligvis brukt for moderne termometre. LABOM termometere svarer til kravene i EN 13190.

Vi leverer måleutstyr for temperatur for sannsynligvis alle de mest typiske oppgavene på tvers av alle bransjer og industrier.

