

Utsignal Visuellt	Anslutning Flenset, Gjenget & HYGIENIC	Ex-Type ATEX	Sikkerhet SIL2
-----------------------------	--	------------------------	--------------------------

Beskrivelse

Manometere blir brukt i et bredt spekter fra vakuum, differanser i mbar helt opp til 1000 bar på grunn av det enkle måleprinsippet og den robuste konstruksjonen. Mekanisk måleutstyr fra LABOM er produsert i henhold til EN 837.

Ved siden av temperatur, er trykk den viktigste fysiske variabelen i prosesseteknikk. Den gir informasjon om trykksituasjonen av væsker og gasser i prosesslinjene, i tillegg til produktene i seg selv.

